



15 de outubro de 2024

Boletim de Segurança 10 /2026

A inovação elimina riscos



Esta tarefa já não exige subir na carga.

Prezados,

A G2 Ocean busca garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os envolvidos em nossas operações. O propósito de nossos Boletins de Segurança é conscientizar para os riscos de saúde e segurança associados as operações de carga.

A G2 Ocean trabalha com centenas de empresas de estivadores no mundo. Acreditamos que buscando e compartilhando experiências entre empresas e países, podemos prevenir incidentes juntos. As descrições dos incidentes serão sempre totalmente anônimas.

Nesta edição apresentamos uma inovação feita pelo Porto de Shoreham, a qual esperamos que possa inspirar outros a eliminar ou reduzir risco de quedas no local de trabalho. Se tiver algum feedback, por favor envie-nos email para:

safety@g2ocean.com

Atenciosamente, equipe G2 Ocean

www.g2ocean.com

Da ideia à realidade



No Porto de Shoreham, na Inglaterra, uma das tarefas dos estivadores é colocar calços de madeira sobre cargas que chegam em caminhões. Para cada peça de madeira, o trabalhador precisava subir na carga ou usar uma escada para colocá-la na posição.


Para evitar os riscos de quedas, Os estivadores decidiram criar uma nova ferramenta: Uma haste que permite posicionar os calços com os estivadores seguros no chão.

O primeiro modelo era muito pesado. Os testes continuaram e, adotaram o alumínio para fazer a haste. Para essa tarefa, o risco de queda **foi eliminado**.

Nossas operações de carga da G2 Ocean exigem a presença de pessoas no porão. Há um risco de queda não pode ser reduzido a zero. Na página seguinte voce pode ler sobre um acidente de queda.



O porto criou hastes para diferentes tamanhos de calços de madeira.



Acidente de queda: Há alguns meses, um estivador se feriu neste porão durante a descarga de bobinas de aço. Ele entrou no porão pela abertura destacada acima, usando uma escada portátil. No momento do acidente, as bobinas estavam empilhadas somente a dois de alto, não três como na foto. A escada escorregou e o estivador caiu de uma altura de 2 a 3 metros.



Inovação é um dos comportamentos de segurança da G2 Ocean, esperado este comportamento de nossos funcionários e de todos com quem trabalhamos. Significa buscar formas mais seguras de trabalhar e superar a mentalidade de “sempre fizemos assim”.

Consequências:



- Real: O estivador fraturou o pulso e ficou afastado por mais de três dias.
- Potencial: Segundo o painel <https://ichca.com/ichca-severe-risks-dashboard>, As estatísticas mostram que quedas estão entre as causas mais comuns de fatalidade entre estivadores e tripulantes.

Lição aprendida:



- Lições aprendidas com o incidente acima. Uma segunda pessoa deveria segurar a escada, que também deveria estar amarrada com cordas.
- O maior ponto é que todos precisamos buscar por inovação em equipamentos ou nos métodos de trabalho para reduzir ou eliminar risco de quedas. Isso é o que estivadores de Shoreham fizeram ao colocar sua ideia em prática.
- Tem sido criativo ultimamente? Você pode compartilhar sua inovação e até concorrer ao prêmio enviando-o para ICHCA & TT Club: <https://ichca.com/tt-club-innovation-in-safety-award-2026>